



# GEBRAUCHSANWEISUNG

# WELDAS PRODUKT: 10-1005

Die Weldas CE-Markierung auf den Handschuhen ist die Kennzeichnung, daß sie nach den Vorschriften 89/686/EU Stufe 2

EN12477, 09.2005 Type A/B

**Model:** Schweißer Handschuh / **Warenzeichen:** **SOFTouch**™ / **Größe:** sehe Sie bedruckung Handschuh nach !

**Größe nach: EN12477, 09.2005 / EN 420, 2003**

| Handgröße                   | 7½  | 8½  | 9   | 9½  | 10½ |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Weldas Größenbezeichnung    | S   | M   | L   | XL  | XXL |
| Maße in mm                  | 190 | 216 | 229 | 241 | 267 |
| Gesamtlänge Handschuh in mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |




## Gesundheit:

Die pH-, Chrom- (VI) und PCP-Werte im Material sind geprüft worden unterreichen die CE-Gesundheitstandards  
Farben: zur Materialfärbung werden nur natürlichen farben verwendet.

## Zeichenerklärung von Piktogrammen gedrückt auf den Produkten:

### Schutzhandschuhen gegen mechanische Gefahren.



2122

| Pos. | Prüf Widerstand         | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1    | Abrieb (# Zyklus)       | 100     | 500     | 2000    | 8000    | —       |
| 2    | Klingenschnitte (index) | 1,2     | 2,5     | 5,0     | 10,0    | 20,0    |
| 3    | Riss (Newton)           | 10      | 25      | 50      | 75      | —       |
| 4    | Löcher (Newton)         | 20      | 60      | 100     | 150     | —       |

### Schutzhandschuhen gegen thermische Gefahren



412X4X

| Pos. | Prüf Widerstand  |
|------|------------------|
| 1st  | Brennverhalten   |
| 2nd  | Berührungshitze  |
| 3rd  | Konvektionshitze |
| 4th  | Strahlungshitze  |

| Pos. | Prüf Widerstand                          |
|------|------------------------------------------|
| 5th  | kleine Spritzer von geschmolzenem Metall |
| 6th  | große Spritzer von geschmolzenem Metall  |

!!! Wenn "X" : Position nicht geprüft !!!

## EN12477, 09.2005: Schutzhandschuhe für Schweißer

| Anforderungen                   | EN       | Typ A<br>Minimum Leistung | Typ B<br>Minimum Leistung |
|---------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Elektrische Isolation           | pr1149-2 |                           | $R \geq 10^6 \Omega$      |
| Abrieb                          | EN388    | 2                         | 500 Zyklus                |
| Schnittwiderstand               | EN388    | 1                         | Index 1,2                 |
| Rißwiderstand                   | EN388    | 2                         | 25 N                      |
| Lochwiderstand                  | EN388    | 2                         | 60 N                      |
| Brennverhalten                  | EN407    | 3                         | 2                         |
| Berührungshitze                 | EN407    | 1                         | 100 C                     |
| Konvektionshitze                | EN407    | 2                         | HTI $\geq 7$              |
| Widerst. geschmolzenes material | EN407    | 3                         | 25 Tropfen                |
| Geschmeidigkeit (Ø Material)    | EN420    | 1                         | $\leq 11 \text{ mm}$      |

## Benutzer Informationen:

Dieser Handschuh verschafft dem Anwender ein hohes Maß an Sensitivität, ideal für WIG Anwendungen.

## Achtung !:

Der Hersteller gewährt eine Produktgarantie, dass diese Produkte frei von Produktionsfehlern sind. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den für die Anwendung passenden Handschuh zu wählen.

## Hinweis zum waschen, trocknen und bügeln:

Der Waschvorgang führt zur Verhärtung des Leders und beeinträchtigt somit den Tragekomfort.  
Wird das Material nass, bitte auf natürliche Weise trocknen lassen. Nicht bügeln.

**UV:** Innerhalb dieser Norm gibt es keine Überprüfung von UV aber, normalerweise, gibt UV Strahlung bei dieser Materialien kein Problemen.

**Elektrischen Gefahren: ACHTTUNG!** : Diese Materialien werden bei Nässe stromleitend !.

## Lagern:

Trocken und über 5° Celcius lagern.  
Bitte Dosen nicht höher stapeln als 5 hoch.

## Benutzte Materialien:

Für den Hand wurde Glatt Rindleder (Kalb) benutzt, für den Manschette Spalt Rindleder (Kalb) und zur weitere herstellung wurde 3 Drahts KEVLAR® benutzt.

DuPont™ und KEVLAR® sind eingetragene Warenzeichen von E.I.duPont de Nemours and Company. **Softouch**™ ist ein warenzeichen von Weldas Company

**Achtung ! :** Weldas Handschuhe und Bekleidung wurden von TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197) geprüft und zertifiziert. Mehr information über EN Normen, Prüfmethode, Prüfberichte, Produktzertifikation und andere Erzeugnisse erhalten Sie per e-mail : [europe@weldas.com](mailto:europe@weldas.com) oder per unserer home page [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

Hersteller dieser Produkt: Weldas

## Information Adressen Weldas:

Weldas Europe B.V.  
Blankenweg 18  
4612 RC Bergen op Zoom  
Holland  
E-mail: [europe@weldas.com](mailto:europe@weldas.com)